



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ



1 Перед началом работы ознакомьтесь с инструкциями на краске и растворителях



2 Окрасочные работы выполняйте с использованием средств индивидуальной защиты: респиратор (маска), перчатки, очки. Используйте одежду с длинными рукавами



3 Работайте аккуратно, избегайте проливов и разбрызгивания



4 Окраску внутренних поверхностей помещений производите кистью или валиком при действующей общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. В случае отсутствия в помещении вентиляции - в хорошо проветриваемом помещении



5 Окрасочные работы на высоте от уровня пола или перекрытия производите с применением средств подмащивания или с применением систем канатного доступа.



6 На лестничных маршах окрасочные работы производите со специальных средств подмащивания, ножки которых имеют разную длину для обеспечения горизонтального положения рабочего настила



7 При окрашивании труб, радиаторов, печей и тепловых панелей обеспечьте вентиляцию зоны путем применения принудительной вентиляции или сквозного проветривания с применением средств индивидуальной защиты



8 Не применяйте в качестве средств подмащивания случайные предметы. Не устраивайте переходы на высоте с одного места на другое, соединяя места досками



9 Не курите и не используйте открытый огонь вблизи окрашиваемых поверхностей и материалов



10 Храните краски и растворители в недоступных для детей и животных местах



11 После завершения работы тщательно мойте руки и лицо

12 Утилизируйте использованные материалы и остатки краски согласно экологическим требованиям



13 В случае попадания краски или растворителя на кожу или в глаза - немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью

